Aktualizace softwaru AVL DSS V3.0.x. pro měření emisí od 1. 1. 2025

Před spuštěním aktualizace softwaru AVL DSS je potřeba provést objednávku licence na emailu prodej@ihr-tech.cz. Do emailu prosím napište jméno firmy, kontaktní údaje a sériové číslo Dongle-ID které naleznete přímo v softwaru pod záložkou **Servis/údržba** a **info o licenci** hned nahoře.



Pozor! Bez uhrazení faktury není licence platná!!

Před spuštěním instalace si prosím připravte USB kabel na propojení PC a EOBD adaptéru AVL OBD 1000 nebo AVL VCI 1000. Po spuštění softwaru se aktualizuje firmware v zařízení a to pouze přes rozhraní USB!

Dále si stáhněte z tohoto odkazu

https://fcd.eu/media/install/XF7604 Install.DSS EMIS CZ.3.0.1564.0.exe nový instalační soubor programu AVL DSS 3.0.3. , popř. i instalační soubor Autodata pro software AVL DSS.

INSTALACE

1. Spusťte stažený soubor (obrázky níže jsou ilustrační, čísla licencí s aktuální nesouhlasí) https://fcd.eu/media/install/XF7604_Install.DSS_EMIS_CZ.3.0.1564.0.exe a klikněte na Ano



Software si rozbalí instalační soubory

😤 DSS Ir	nstaller	×
2	Unzipping file: C:\\CodeModules\DoCom.exe (100%)	
	Abort	



2. Jakmile bude instalace připravena objeví se tato obrazovka a klikněte na Next

🗒 DSS Installer [V2	2.6.4751.0]				Х
AVL 🐇 DITEST	Confirm in	stallation	1		
Installation conter DSS Manag EOBD - 2.6./ Emission ana OM Czech re Press the "next" b	nt: er - 2.6.4751.0 4751.0 alysis - 2.6.4751.0 epublic - 2.6.4751.0 putton to continue the insta	lation			
		Cancel	Beck	Nex	t

Instalace začne instalovat aplikaci AVL DSS s moduly DSS Manager, EOBD, OM Czech Republic a emission analysis





🔀 DSS Installer			_		×
AVL %	Applica	tion is beir	ng installed	ł	
Emission analysis V2.6.	4751.0				
PT - F - 1					
Di lest Fixmi					
		Cancel	Back	Nex	đ



3. Na konci instalace se zobrazí obrazovka Installation completed. Klikněte na Next

PDSS Installer [V2.6.4751.0]		-0		×
AVL 🍰 DITEST	Installation completed			
	Carroni Baci	k)	Next	t

4. Pokračujte tímto bodem, jen když updatujete Autodata!

Nyní spusťte soubor install.autodata_v33.exe a klikněte na Ano

Řízení uživatelských účtů	×
Chcete této aplikaci po vašem zařízení změny	ovolit, aby prováděla na ?
Install.VehicleData	_V33_08_2021.exe
Ověřený vydavatel: AVL DiTEST Původ souboru: Pevný disk v to	GmbH mto počítači
Zobrazit další podrobnosti	
Ano	Ne

Opět se začnou rozbalovat instalační soubory

👸 DSS In	staller ×
"	Unzipping file: C:\\VehicleDataProviderAutoData.SDFVehicleDataAutodata.33_0_0_(
	Abort

5. Jakmile bude instalace připravena objeví se tato obrazovka a klikněte na Next



V ten okamžik začne probíhat instalace programu Autodata

🛱 DSS Installer				<u>.</u>		×
AVL 🎉 DITEST	Data is	being ins	talled			
DSS Manager V2.6	.4751.0					
DIX_08686_VSW-D	IX-400-VW-DE-01_2	2021.09.29 15-46-	15.lic			
		Canosi	Back		Next	

6. Na konci instalace se zobrazí obrazovka Installation completed. Klikněte na Next



7. Před spuštěním programu klikněte na ikonu AVL DiTest pravým tlačítkem a zvolte vlastnosti



8. Jděte na záložku Kompatibilita a zaškrtněte pole Spustit tento program jako správce a OK

Olympic .		11000	NUZI VEIZE
Obecne	Zástupce	Kom	patiblita
cud tento program v ávně, pokuste se sp pustit poradce při p	této verzi systému ustit poradce při po ot ižích s kompatibi	Windows nefu tížích s komp itou	nguje atibilitou.
mohu zvolit nastav	eni kompatibiity ruč	:ně?	
ežim kompatibility			
] Tento program sp	ustit v režimu komp	atibility pro:	
Mindows 8		*	
astaveni			
] Režim s omezený	m množstvím barev		
bitové barvy (256)	14		
] Spustit s rozlišen ir	m 640 x 480		
Vypnout optimaliza	ace celé obrazovky		
Spustit tento prog	ram jako správce		
Zaregistrovat tent	o program k restarto	vání	
Zoniał assistance i s	m unaké matinat	DBI	
zmenit nastaveni p	to vysoke toziseni	DEL	
Zménit nastavení p	pro všechny uživate	le	

9. Poté spusťte program AVL DiTest a klikěnete na Ano



10. Hned Vám naběhne obrazovka na aktualizaci licence. Klikněte na záložku **Internet,** nebo pokud máte licenční soubor tak jej vložte přes záložku **soubor**.

Pozor! Po stažení souboru a aktualizaci licence souhlasíte se zakoupením softwaru a bude Vám zaslána faktura!

Licence se zobrazí s novým datem v seznamu, vyberte ji a klikněte na **Další** (obrázky níže jsou ilustrační, čísla licencí s aktuální nesouhlasí)

					- 🗆	3
oubor Extra						
	Aktualiza	aa liqamaa				
Správa zákazníků	Aktualiza	ce licence				
	Zobrazit obsak	hardwarového klíče				-
Oficiální měření	20010211 00381	Tharawaroveno kilee	Dongle			
	-		Dongle-ID	168542		
Diagnostika	Datum	Příjmení	Sériové číslo dongelu (hardwarového klíče)	6d301002050100003c71	02016d301002	
	14.12.2021_	DITESTICZ	Dongle-GUID	97176d70-ce96-4cf1-9afe	a-343cb500a61c	
pracování výsledků	13.11.2017_	DITEST CZ	Licence			
			Licenční doprovod	99aba3fd-a6bd-4848-ba7	c-a26e7ede99a0	
Servis/údržba			V erz e systémové licence	1		
			M in. programová verz e	1.4.0.0		
			Profil	Zákazník		
			Konfigurace	DITEST CZ		
			Licence vy hotovena od	AVL DiTest		
			Licence vy hotovena dne	14.12.2021 11:25:18		
			Funkce	Licence plat.pro verzi	Model licence	
			LIC AU-DB AUTODATA	<= 33.99	Nákup	
			LIC OM GAS [XA7015]	<= 4.0	Nákup	
			LIC OM DIESEL A	<= 4.0	Nákup	
			LIC DIA G GAS [XA 7008]	<= 2.0	Nákup	
			LIC DIAG DIESEL			
			[XA7009]	<= 2.0	Nakup	

11. Objeví se toto okno

Licence	uspěšně př	enesena d	o hardward	véhho klíče	(Dongl).	

12. Poté hned začne aktualizace Autodat (jen pokud máte Autodata licenci)



13. Po zobrazení této obrazovky klikněte na Další

🔣 DSSManager		-		×
Soubor Extra				
b Správa zákazníků	Aktualizace dat vozidla			
Oficiální měření	Instalují se následující databáze			
▶ Diagnostika			17	
			_	
Zpracování výsledků	Identifikace Verze Licence platná pro		_	
Servis/údržba	Autodata V33.0 [08/2021] <= V33.99, Nåkup			
	F1 F2 F3 F4 F5 N F6	F7	F8	
	Konac Přeskočit		Da	Iši
DSSManager		-		×
Soubor Extra				_
				_
Správa zákazníků	Aktualizace dat vozidla 1(1)			
		and the second		
Oficiální měření	Instalace databáze vozidel: Autodata (V 33.0.	0.0)		
Diagnostika				
Zpracovani vysledku				
Servis/údržba				
	L		_	
	F1 F2 F3 F4 F5 F6	F7	FS	>
	Kenne		D	C.

14. Poté budete vyzváni na připojení všech přístrojů. V tuto chvíli připojte pomocí USB kabelu adaptér AVL OBD 1000 nebo AVL VCI 1000 a zapojte adaptér do vozidla. Poté klikněte na Další

Soubor Extra		-		×
Soubor Extra ▷ Správa zákazniků ▷ Oficiální měření ▷ Diagnostika ▷ Zpracování výsledků ▷ Servís/údržba	Aktualizace firmware Všechny přístroje • Napojte všechny přístroje na PC • Vyčkejte připravenosti všech přístrojů a následně potvrďte s F8			
	F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Konec Pfeskočit Pfesk		F8	> aiši

Měly by svítit všechny připojené přístroje zeleně. U AVL OBD nastavte komunikaci přes USB! Pokud vše co má svítí zeleně klikněte na **Další** a začne probíhat aktualizace firmwaru přístrojů





(obrázky níže jsou ilustrační, čísla licencí s aktuální nesouhlasí)

Souber Extra Správa zákazniků Oficiální méření Diagnostika Zpracování výsledků Servis/údržba Servis/údržba Aktualizace firmware Ave vci 1000 Device firmware version V. 4.41.02.4973 Firmware version selected for update V. 4.47.01.5382 Adresář: C:\Program Files (x86)\DiTest\Dix\AllApplications\OBDDevice\Firmware VCI1000Firmware_V4_47_01_5382.bin	DSSManager	- 0	×
 > Správa zákazníků > Oficiální měření > Diagnostika > Zpracování výsledků > Servis/údržba Aktualizace firmware version V. 4.41.02.4973 > Firmware version selected for update V. 4.47.01.5382 Adresář: C:\Program Files (x86)\DiTest\Dix\AllApplications\OBDDevice\Firmware Firmware: VCI1000Firmware_V4_47_01_5382.bin 	Soubor Extra		
 ✓ Servis/üdržba ✓ Servis/üdržba V. 4.47.01.5382 Adresář: C:\Program Files (x86)\DiTest\Dix\AllApplications\OBDDevice\Firmware Firmware: VCI1000Firmware_V4_47_01_5382.bin 	 Soubor Extra Správa zákazníků Oficiální měření Diagnostika Zpracování výsledků 	Aktualizace firmware AVL VCI 1000 Device firmware version V. 4.41.02.4973 Firmware version selected for update	7
F1 F2 F3 F4 F5 N F5 F7 F8	▹ Zpracovani vysledku ▶ Servis/údržba	V. 4.47.01.5382 Adresář: C:\Program Files (x86)\DiTest\Dix\AllApplications\OBDDevice\Firmware Firmware: VCI1000Firmware_V4_47_01_5382.bin	

DSSManager	- 🗆 X
Soubor Extra	
Správa zákazníků	
Oficiální měření	AVL VCI 1000
) Discostilies	Status: Natahování Firmware do paměti ELASH
	Status, Natanovan Finnware do pametri EAST
Zpracování výsledků	
Servis/údržba	
	52 %
	F1 F2 F3 F4 F5 F6 F2 F8 >
	Result
Soubor Extra	- L ×
Správa zákazníků	Správa čtečky
	Status spojení
Oficialni mereni	
Diagnostika	
Zpracování výsledků	
Servis/udrzba	Info
	Je čtečka napájena (kontrolka napájení musí svítit)?
	Možné napájecí napětí: 1. připojením voz se zaputým zapalováním
	2. přes externí síťový adapter
	Nastavení
	OBD USB Serial/COM5
	None Preskocit Date: K

15. Po skončení aktualizace firmwarů se zobrazí znovu okno s připojenými přístroji. Klikněte na **Další** a zobrazí se souhrn systémových aktualizací

DSSManager		-		×
Soubor Extra				_
Správa zákazníků	Device connections			
	AVL SMOKE		- •	0
^p Oficialni mereni	Bluetooth USB Bluetooth	USB		
Diagnostika	Bluetooth devices Bluetooth devices			
D Zpracování výsledků	DiSmoke480-6535			
· Zpracovani vysicaka				
Servis/údržba				
	AVLAUX ODD		-	0
	Bluetooth USB DIuetooth	USB	-	
	Bluetooth devices Bluetooth devices V/01000_7YHZ30	OBD LISB		~
	V01100-211238	000 000		-
		COM-Port	port	
		COM1 v		
				_
	Searching for Bluetooth devices Bluetooth stack Microsoft			
	Konec F1 F2 F3 F4 F5 F6 USB USB	F7	F8 Da	

(obrázky níže jsou ilustrační, čísla licencí s aktuální nesouhlasí)



DSSManager				-		×
Soubor Extra						
Správa zákazníků	Souhr systé	mových aktualizací				
Oficiální měření	Dates		Newsyland	٦		~
). Disessetike	DMW	Акциалгасе пергочецена, рготоге пент к шарогіст пселсе.	Neprovedeno			
	Autodata Kraftrad	Aktualizace neprovedena, protože není k dispozici licence.	Neprovedeno			
Zpracování výsledků						
Servis/údržba	Aktualizace fin	mware	Změna není	٦		
			potřebná			
	AVL DiSmoke 480		Změna není potřebná	1		
				-		
	AVL Gas 1000		Změna není potřebná			
	AVL OBD	Aktualizace Firmware: VCI_1000, V. 4.41.02.4973, 2017-02-01, (0156), -> VCI_1000, V. 4.47.01.5382, 2020-06-30, (0156),	ок	1		
						Ň
	K F1	F2 F3 F4 🕒 F5	F6 F7		F8	4
	Kame	Tisk			Pot	vrdit

(obrázky níže jsou ilustrační, čísla licencí s aktuální nesouhlasí)

DSSManager				– 🗆 ×
Soubor Extra				
	nformace o licenci			
v Sprava zakazniku				_
	latin a tina ani			
^o Olicialm merem	Dongle-ID	168542		^
	Konfiguraœ	DITESTCZ		
Diagnostika	Linen nove sé funkce	la eta louría a	linenceiten	
	LIC AU -D B AUTOD ATA [XA7 006]	Instatovano	ndencovano	
Zpracování výsledků	Data vozidia: AU TODATA	V33.0 08/2021	<= V33.99 N ákup	
	LIC AU -D B AUTOD ATA KRAD[XA7 407]			
✓ Servis/údržba	Fahrzeugdaten: AUTODATA KRAD	Neinstalován	Lic.neudělena	
AVL SMOKE	LIC OM GAS (XA7015)			
	Úřední emisní test benzin	V4.0 Basisversion	<= V4.0 N ákup	
AVL GAS	LIC OM DIESEL A [XA7016]			
AVL AUX	Úřední emisní test:n a ta	V4.0 Basisversion	<= V4.0 N åkup	
► AVL OBD	LIC AWN [XA7004]			
► AVL HV Safety	AWN-sit garáží	Neinstalován	Lic.neudělena	
	LIC DISPEED 492 (XA7017)			
Into systemu	Měření otáček, 2 kolové	V1.0 Basisversion	Lic.neudělena	
▶ Info o licenci				
Ŭ	Diagnostika: kontr.spalin 4/5 plynu	V2.0 Basisversion	<= V2.0 N ákup	_
	LIC DIAG DIESEL [XA7009]			
	Diagnostika: spaliny nafty	V2.0 Basisversion	<= V2.0 N ákup	×
	// F1 F2 F2	F3 F4 E	F5 F6 F7	F8
			الأر وصلاك وعطلا	
	Konec	Tisk		Další

(obrázky výše jsou ilustrační, čísla licencí s aktuální nesouhlasí)

🔣 DSSManager				-		×
Soubor Extra						
▶ Správa zákazníků	Info systému					
Oficiální měření	Info systému		AVL op]		^
▶ Diagnostika	21.12.2021 14:42		DITEST			L
Zpracování výsledků	Produktory (information	-		1		L
 Servis/údržba 	Produktove informac	e				
► AVL SMOKE	Instalované aplikace			1		- 11
AVI GAS		DSSManager	2.6.4751.0			
AVE GAS		Emisní analýza	2.6.4751.0	1		
AVL AUX		EOBD	2.6.4751.0			
▶ AVL OBD		OM Ceská Republika	2.6.4751.0			
AVI HV Safety	OM Česká Republika			1		
NVE IIV Salety	Userguidance	Průvodce obsluhy		1		
Info systému	Version	Verze	D SS OM-C Z V2.5.0 10/2021			
 > s přístroji > bez přístrojů 	Databáze vozidel					
▷ Info o licenci	Autodata			1		
	In stalled version	In stalovan á verze	V33.0 [08/2021]	1		
	Konec F1 F2	F3 F4	F5 F6 F7 F7		F8 Da	> IIŠI

(obrázky níže jsou ilustrační, čísla licencí s aktuální nesouhlasí)

DSSManager				-		×
Soubor Extra						
Správa zákazníků	Info systému					
Oficiální měření	21.12.2021 14:42					^
▶ Diagnostika	Produktové inforr	nace				
Zpracování výsledků	Instalované aplikace			1		
New Address of the Owner of the		DSSManager	2.6.4751.0			
- Convie lúdržbe		Emisní an alýza	2.6.4751.0			
Servis/udrzba		E OBD	2.6.4751.0	-		
AVL SMOKE	L	OM Ceska Republika	2.0.4751.0	1		
▶ AVL GAS	OM Česká Republika			1		
	U ser guidance	Průvodce obsluhy				
► AVL AUX	Version	Verze	D SS OM-CZ V2.5.0 10/2021			
AVL OBD AVL HV Safety	Databáze vozidel					
Sinto Systemu	Autodata					
▷ s přístroji	In stalled version	In stalovan á verze	V33.0 [08/2021]			
bez přístrojů	License vaild for	Licence platná pro	<= V33.99, Nåkup			
 Info o licenci 	Všeobecně					~
	Konec	2 F3 F4 E Tisk	F5 F6 F7 Uložit		F8	> alŝi

(obrázky výše jsou ilustrační, čísla licencí s aktuální nesouhlasí)